



SPECIFICATIONS

24v Cordless Hammer Drill

1. 1/2" / 13mm keyless chuck
2. Variable speed, Dual range, reversing
3. 0-500rpm/ 0-1400rpm
4. Impacts: 0-8000bpm / 0-22400bpm
5. Rotating side handle
6. Adjustable drilling-depth rod
7. Padded hand grip
8. 15 screwdriver torque settings, drill setting, or hammer drill setting
9. Metal gear case
10. Bubble vial sight level in housing
11. Drill & battery weight: 2.2kg / 4.85 lb.
12. Package weight: 5.8 kg / 12.79 lb.

Battery

2 Rechargeable Nickel-Cadmium Batteries,
1.3Ah, 24 volts, 1 hr Quick Charger

SPECIFIC SAFETY RULES

PRECAUTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

1. **CHARGE BATTERIES FULLY** before initial use.
2. **CHARGE AT ROOM TEMPERATURE.** Temperature must be higher than 0°C (32°F) and lower than 50°C (122°F).
3. **DO NOT CHARGE IF CHARGER'S CORD OR PLUG IS DAMAGED.** Charging with damaged cord may result in fire or electrical shock. If charger is damaged in any way, have it repaired by a qualified serviceman.
4. **DO NOT SHORT ACROSS TERMINALS OF BATTERY.** Take care that metal such as paper clips, nails, the sides of a metal toolbox do not cause a short in your battery. *Extremely* high temperatures and fire can result.
5. **DO NOT INCINERATE BATTERY**

ESPECIFICACIONES

Taladro percutor inalámbrico de 24V

1. Mandril de 13mm (1/2") sin llave
2. Velocidad variable, Doble rango, Giro Reversible
3. 0 a 500 RPM / 0 a 400 RPM
4. Percusiones: 0 a 8000 ppm / 0 a 22400 ppm
5. Mango lateral rotatorio
6. Varilla reguladora de profundidad de perforación
7. Agarradera acolchada para el mango
8. Torque de 15 graduaciones para entornillar, taladrar y martillar al taladrar.
9. casco metálico de los engranajes
10. Ampolla con burbuja de nivel en el casco
11. Peso del talador percutor con batería: 2,2 kg / 4,85 lb.
12. Peso empaquetado: 5,8 kg / 12,79 lb.

Batería

2 baterías con pilas recargables de níquel-cadmio de 1,3
Ah, 24 voltios, 1 Cargador rápido (1 hora)

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA LA BATERÍA Y EL CARGADOR

1. **CARGUE LA BATERÍA POR 6 HORAS** antes del primer uso.
2. **CARGUE A TEMPERATURA AMBIENTAL** superior a 0°C (32°F) pero menor a 50°C (122°F).
3. **NO RECARGUE SI EL CARGADOR O EL CORDÓN ESTÁN DAÑADOS** porque podría producirse un incendio o choque eléctrico. Si el cargador estuviese dañado en cualquier forma, hágalo reparar por un técnico de servicio calificado.
4. **NO HAGA CORTOCIRCUITO ENTRE LOS TERMINALES DE LA BATERÍA.** Cuide que ningún objeto metálico como clips para papel, clavos o las paredes de una caja metálica de herramientas causen un cortocircuito en la batería, porque podrían generarse temperaturas *extremadamente* altas que causen un incendio.
5. **NO INCINERE LA BATERÍA**

GENERAL SAFETY RULES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electric tools, machines or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.

- 1. CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT.** Don't use power tools in damp, wet, or poorly lit locations. Don't expose your tool to rain. Keep the work area well lit. Don't use tools in the presence of flammable gases or liquids.
- 2. KEEP CHILDREN AWAY.** All children should be kept away from the work area. Don't let them handle machines, tools or extension cords.
- 3. STORE IDLE EQUIPMENT.** Store equipment in a dry area to inhibit rust. Equipment also should be in a high location or locked up to keep out of reach of children.
- 4. DON'T FORCE THE DRILL.** It will do the job better and more safely at the rate for which it was intended.
- 5. USE THE RIGHT TOOL.** Don't force a small tool or attachment to do the work of a larger industrial tool. Don't use a tool for a purpose for which it was not intended.
- 6. DRESS PROPERLY.** Don't wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Protective, non-electrically conductive gloves and non-skid footwear are recommended when working. Wear protective hair covering to contain long hair and keep it from harm.
- 7. USE EYE PROTECTION.** Use a full-face mask if the work you're doing produces metal filings, dust or wood chips. Goggles are acceptable in other situations. Wear a clean dust mask if the work involves creating a lot of fine or coarse dust.
- 8. SECURE WORK.** Use clamps or a vise to hold the work if possible. It's safer than using your hands and it frees both hands to operate the tool.
- 9. AVOID UNINTENTIONAL STARTING.** Don't carry drill with a finger on the switch. Be sure the direction switch is in the **NEUTRAL** position when not in use or when changing bits.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Al usar herramientas, máquinas o equipos eléctricos siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico y lesiones personales.

- 1. TOME EN CUENTA EL AMBIENTE DEL LUGAR DE TRABAJO.** No use herramientas eléctricas en lugares húmedos, mojados o poco iluminados ni las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No use herramientas en la presencia de líquidos o gases inflamables.
- 2. MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS.** Todos los niños deben mantenerse alejados del área de trabajo. No deje que manipulen máquinas, herramientas ni cordones de extensión.
- 3. GUARDE LAS HERRAMIENTAS QUE NO ESTÉN EN USO** en un lugar seco para evitar que se oxiden y en un lugar en alto o con llave para mantenerlas fuera del alcance de los niños.
- 4. NO FUERCE EL TALADRO.** La herramienta trabajará mejor y en forma más segura de la forma en que está diseñada.
- 5. USE LA HERRAMIENTA ADECUADA.** No fuerce una herramienta o accesorio pequeño a hacer el trabajo de una herramienta industrial. No use la herramienta para lo que no ha sido diseñada.
- 6. USE ROPA APROPIADA.** No use ropa suelta ni joyas porque pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Como medio de protección, al trabajar con esta herramienta se recomienda usar guantes no conductores de electricidad y zapatos antiresbalantes. Use un protector para el cabello largo para evitar que se atrape en piezas móviles.
- 7. USE PROTECCIÓN OCULAR.** Use una máscara que le proteja toda la cara cuando el trabajo produzca limaduras metálicas, polvo o astillas de madera. Las gafas de seguridad son aceptables en otras situaciones. Use una mascarilla para la respiración si es que el trabajo genera bastante polvo fino o grueso.
- 8. SUJETE LA PIEZA DE TRABAJO.** Use sargentas o una prensa para sujetar la pieza de trabajo siempre que sea posible. Es más seguro y le deja ambas manos libres para operar la herramienta.
- 9. EVITE ARRANQUES ACCIDENTALES.** Nunca cargue o transporte la herramienta con el dedo en el gatillo. Cerciórese que el control de dirección de giro esté en **NEUTRO** cuando no esté en uso o al cambiar las brocas.

Electronic Rotary Tool

Operator's Manual (p.2)

Outil rotatif électronique

Guide d'utilisation (p.7)

Herramienta Rotatoria Electrónica

Manual del Operador (p.12)



Superior Airco Wholesale Ltd.
Vancouver, Canada V6P 6T7
Tel: 888.267.7713



Airco Rotary Laser Level Kit Model:ALL500

Your new ALL500 Airco Rotary Laser Level Kit comprises:

1. Rotary laser level head unit
2. Tripod
3. Right angle mounting bracket
4. Goggles
5. 4 AA batteries
6. Blow-moulded case

1. The Airco ALL500 Rotary Laser Level uses a semi-conductor laser beam with 4 functions to project a level point or line from the tool itself to distant surfaces.
2. The level has a rugged housing with two high-quality level vials, and an easily set adjustable leveling base.
3. The tripod is lightweight and fully adjustable, providing ~~the~~ a stable base from 42.5cm (16-1/4") to 115cm (45-1/4") high.
4. 90-degree right angle mounting bracket has two uses: it converts the horizontal rotary laser to a vertical or plumb line and it allows a wall mount.
5. Tinted goggles enable the operator to see the laser line more clearly.

Technical Specifications:

1. Class 2 laser
2. Maximum power output: 1mw
3. Laser horizontal accurate to 2mm/10m
4. Laser range: >50m
5. Rotation speed: variable from 120rpm to 500rpm
6. Wavelength: 630 – 680 nm
7. Working temperature range: 5-40 degrees Celsius
8. Power source: 4- AA 1.5 volt batteries

Juego de Nivel Láser Rotatorio de Airco Modelo: ALL500

El Juego de Nivel Rotatorio Láser de Airco Modelo: ALL500 incluye:

1. Cabezal rotatorio del nivel láser
2. Trípode
3. Soporte de montaje en ángulo recto
4. Gafas
5. 4 pilas AA
6. Estuche moldeado por soplado.

1. El nivel rotatorio láser Airco ALL500 usa un rayo láser de semiconductor con 4 funciones para proyectar un punto o una línea de nivel desde la herramienta a una superficie distante.
2. El nivel tiene un casco robusto de aluminio con dos ampollas de nivel de alta calidad y una base niveladora fácilmente regulable.
3. El trípode liviano se regula completamente de 42,5cm (16 1/4") a 115 cm (45 1/4") de altura y provee una base estable al nivel.
4. El soporte de montaje en ángulo recto de 90° tiene dos usos: Convierte el láser rotatorio horizontal en vertical o línea de plomada y permite montar en la pared.
5. Las gafas oscuras permiten que el operador vea la línea láser con más claridad.


Especificaciones Técnicas:

1. Láser grado: 2
2. Potencia máxima de salida: 1mw
3. Precisión horizontal del láser: 2mm/10m
4. Alcance del láser: >50m
5. Velocidad de rotación: Variable de 120 a 500 RPM
6. Longitud de onda: 630 a 680 nm
7. Rango de temperatura de trabajo: 5°C a 40°C
8. Fuente de energía: 4 pilas AA de 1,5 voltios

10" Sliding Compound Mitre Saw with Laser
Operator's Manual (p.2)

Scie à onglets combinée à glissière de 254 mm avec laser`
Guide d'utilisation (p.8)

Sierra Ingletadora Deslizante de 254mm para Ángulo Compuesto con Láser
Manual del Operador (p.14)



Superior Airco Wholesale Ltd.
Vancouver, Canada V6P 6T7
Tel: 888.267.7713

Reciprocating Saw

Operator's Manual (p.2)

Scie alternative

Guide d'utilisation (p.7)

Sierra Reciprocante

Manual del Operador (p.11)



Superior Airco Wholesale Ltd.
Vancouver, Canada V6P 6T7
Tel: 888.267.7713

5" Angle Grinder

Operator's Manual (p.2)

Meuleuse d'angle de 125mm (5 po)

Guide d'utilisation (p.6)

Esmeriladora en Ángulo de 5"

Manual del Operador (p.11)



Superior Airco Wholesale Ltd.
Vancouver, Canada V6P 6T7
Tel: 888.267.7713